

Installing and Setting up the Scanner

Please follow the step-by-step procedures described below to install the Plustek scanner.

Step 1. Connecting the Scanner to Your Computer

1. Plug the square end of the included USB cable to the USB port of the scanner.
2. Plug the rectangular end of the USB cable to the USB port on the back of your computer.
3. If you plan to connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.

* The USB hub is not included with the scanner. If using a hub, you are recommended to use a hub with its own external power adapter.

Step 2. Installing the Software

1. If the USB components on your computer are functioning correctly, they will automatically detect the scanner causing the "Add New Hardware Wizard" or "Found New Hardware Wizard" to be launched.

Note: If your computer was off when you connected the scanner, the "Add New Hardware Wizard" message will be displayed when you turn the computer on and when Windows starts.

2. For Windows 7:

- a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click Run install.exe in the AutoPlay window.
- b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 4.

3. For Windows 8 & Windows 10:

- a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application DVD-ROM.
- b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 4.

4. Follow the on-screen instructions to install all software that your new USB scanner requires. If the pop-up wizard window appears click **Next**, and click **Install this driver software anyway** in the **Windows Security** window then click **Finish** in the wizard window.
5. After the software is installed, you will be prompted to perform the scanner calibration.



6. Insert the special calibration sheet, included with the scanner, face up into the page feed slot of the scanner.
7. Follow the on-screen instructions to complete the scanner calibration.
8. After the installation is complete, close all open applications and click the **Finish** button to restart your computer.

Attention!

- Save the Setup/Application DVD in case you need to reinstall the driver and software in the future.
- Save the Calibration Sheet in case you need to calibrate the scanner in the future.

Scanning from DocAction

DocAction offers you quick access to the most frequently-used scanning functions. Scanning documents or images from this scanner is very easy. Follow the steps described below:




1. Check current settings by viewing the Button Configuration window. If needed, you may also modify settings to meet your current needs. There are two ways to configure or view the settings of DocAction:

- Double-click the icon in the Windows system tray.

- Right-click the DocAction icon in the Windows system tray, and then choose Button Configuration... in the pop-up menu that opens.

2. Select the desired function from the drop-down list of Button Template and adjust settings.
3. Insert the document face up into the scanner. Please allow the sensor to detect the edges of your document.
4. The scanner starts to scan immediately and carry out the corresponding action according to the settings you have set up in the Button Configuration window.

Click the **Help** button within the Button Configuration window for more information about the settings.



Scanner installieren und einrichten

Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um den USB-Scanner zu installieren.

Schritt 1. Den Scanner an Ihren Computer anschließen

1. Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des PCs an.
2. Schließen Sie den quadratisch geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des Scanners.
3. Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole anschließen möchten, achten Sie darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schließen Sie dann den Scanner an die USB-Konsole.

* Eine USB-Konsole ist nicht im Lieferumfang enthalten. Falls Sie einen Hub verwenden, empfehlen wir die Benutzung eines Hub mit eigenem externen Netzteil.

Schritt 2. Software installieren

1. Wenn die USB-Komponenten Ihres Computers einwandfrei funktionieren, wird der Scanner automatisch erkannt und der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware gestartet. Hinweis: Wenn der Computer bei der Installation des Scanners ausgeschaltet war, wird nach dem nächsten Start von Windows die Meldung "Hardware-Assistent" angezeigt.

2. Unter Windows 7:

- a. Legen Sie die mit ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe ausführen**.
- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 4 fort.

3. Unter Windows 8 & Windows 10:

- a. Legen Sie die mit ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf die Pop-up-Benachrichtigung und im anschließenden Pop-up-Fenster auf **Install.exe** ausführen. Wenn Sie die Pop-up-Benachrichtigung verpassen, werfen Sie bitte die Programm- und Treiber-DVD-ROM aus und wieder ein.
- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 4 fort.

4. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren neuen USB-Scanner den Anweisungen am Bildschirm. Sollte der Pop-up Assistent auftauchen, klicken Sie auf **Weiter** und klicken Sie im Fenster **Windows-Sicherheit** auf **Diese Treibersoftware trotzdem installieren**. Klicken Sie dann im Pop-up Assistenten auf **Fertig stellen**.
5. Nach Installation der Software werden Sie dazu aufgefordert, die Kalibrierung des Scanners durchzuführen.



6. Schieben Sie das spezielle Kalibrierblatt mit der Seite nach oben in die Einschuböffnung des Scanners ein.
7. Folgen Sie zum Kalibrieren des Scanners den Anweisungen auf dem Bildschirm.
8. Schließen Sie nach Installation alle offenen Anwendungen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um Ihren Computer jetzt neu zu starten.

Achtung!

- Bewahren Sie die Programm und Treiber DVD-ROM für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen.
- Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt für den Fall auf, dass Sie den Scanner erneut kalibrieren müssen.

Scannen über das Programm DocAction

DocAction ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die gebräuchlichsten Scanfunktionen. Das Scannen von Dokumenten oder Bildern mit diesem Scanner ist sehr einfach. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritte:

1. Prüfen Sie die Einstellungen in dem „Konfiguration der Schaltflächen“-Fenster. Wenn notwendig, passen Sie die Einstellungen den Bedürfnissen an. Es gibt zwei Möglichkeiten um die Einstellungen von DocAction anzuschauen oder zu konfigurieren:

- Doppelklicken Sie das Symbol in der Windows Systemleiste.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Windows Systemleiste, und wählen Sie dann Konfiguration der Schaltflächen in dem erscheinenden Pop-Up-Menü aus.

2. Wählen Sie eine gewünschte Funktion aus der Dropdown-Liste list of Tastenbelegung und stellen Sie die Einstellungen ein.
3. Fügen Sie Dokument mit der Vorderseite nach oben in den Scanner ein. Bitte erlauben Sie dem Sensor, die Kanten Ihres Dokuments zu erkennen.
4. Der Scanner startet sofort mit dem Scannen und führt die dazugehörige Aktion entsprechend der Einstellungen welche Sie in dem „Konfiguration der Schaltflächen“-Fenster festgelegt haben.

Klicken Sie auf den Hilfe-Knopf innerhalb des Fensters "Konfiguration der Schaltflächen" um mehr Information zu erhalten.

Installer et Configurer le Scanner

Veillez suivre les indications pas à pas décrites ci-dessous pour installer le scanner.

Étape 1. Connecter le Scanner à Votre Ordinateur

1. Raccordez l'extrémité carrée du câble USB livré avec le scanner.
2. Raccordez l'extrémité rectangulaire du câble USB au port USB qui se trouve à l'arrière de votre ordinateur.
3. Si vous prévoyez de connecter votre scanner à un hub (concentrateur) USB, vérifiez que ce hub est connecté au port USB de votre ordinateur. Connectez ensuite le scanner au hub USB.

* Le hub USB n'est pas inclus avec le produit. Pour utiliser un concentrateur, il est recommandé d'en choisir un doté de son propre adaptateur secteur externe.

Étape 2. Installation du logiciel

1. Si les composants USB de votre ordinateur fonctionnent correctement, ils détecteront automatiquement le scanner, et l'«Assistant d'installation d'un périphérique» sera alors exécuté. Note: Si votre ordinateur n'était pas sous tension lorsque vous avez connecté le scanner, la boîte de dialogue de l'«Assistant d'installation d'un périphérique» apparaîtra à la mise en route de l'ordinateur, après le démarrage de Windows.»


2. Pour les utilisateurs de Windows 7:

- a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez **Exécuter install.exe** dans la fenêtre **Exécution automatique**.
- b. Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Ensuite, veuillez passer à l'étape 4.

3. Pour Windows 8 & Windows 10:

- a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez sur la notification qui s'affiche, cliquez ensuite sur **Exécuter install.exe** dans la fenêtre contextuelle. Si vous manquez la notification, veuillez éjecter puis réinsérer le DVD-ROM Configuration/Installation.
- b. Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Ensuite, veuillez passer à l'étape 4.

4. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer tous les logiciels nécessaires à votre nouveau scanner USB. Si la fenêtre de l'assistant s'affiche, cliquez sur **Suivant**, et cliquez installer ce pilote quand même de ce logiciel de toute façon dans la fenêtre de ce logiciel de toute façon dans la fenêtre de Sécurité de Windows, puis cliquez sur [Terminer] dans la fenêtre de l'assistant.
5. Une fois le programme installé, il vous sera demandé d'étalonner le scanner.



6. Insérez la feuille spéciale d'étalonnage face vers le haut dans la fente d'alimentation papier du scanner.
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'étalonnage.
8. Une fois l'installation terminée, fermez toutes les applications ouvertes puis cliquez sur le bouton **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.

Attention!

- Sauvegarder le DVD-ROM installation/application au cas où vous devriez réinstaller le gestionnaire et le logiciel à l'avenir.
- Sauver la Feuille d'étalonnage au cas où vous devriez calibrer le scanner à l'avenir.

Balayer via le DocAction

DocAction vous offre l'accès rapide aux fonctions de balayage fréquemment-utilisées. Le balayage des documents ou des images de ce scanner est très facile. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Vérifiez les paramètres en regardant la "Fenêtre de Configuration du Bouton". Vous pouvez aussi modifier, si nécessaire, les paramètres pour satisfaire vos besoins. Il y a deux manières de configurer ou regarder les arrangements de DocAction:

- Double-clic l'icône dans le plateau de système de Windows.

- Right-clic l'icône dans le plateau de système de Windows, et puis choisissez de Configuration du Bouton dans le menu instantané qui s'ouvre.

2. Sélectionnez la fonction souhaitée dans la liste drop-down de Modèle de Bouton et ajustez les paramètres.
3. Insérer le document, face vers le haut le scanner. Veuillez permettre au capteur de détecter les bords de votre document.
4. Le scanner démarre pour balayer immédiatement et pour effectuer l'action correspondante selon des arrangements que vous avez installés dans la fenêtre de Configuration du Bouton.

Cliquez sur le bouton d'Aide dans la fenêtre de Configuration du Bouton pour plus d'informations sur les arrangements.

Instalar y configurar el escáner

Siga paso a paso el proceso mostrado a continuación para instalar correctamente el escáner Plustek.

Paso 1. Conexión del escáner al sistema

1. Conecte el terminal cuadrado del cable USB incluido al puerto USB del escáner.
2. Enchufe el terminal rectangular del cable USB al receptáculo USB situado en la parte posterior del PC.
3. Si va a conectar el escáner a un concentrador USB, compruebe que el concentrador está correctamente conectado al PC. A continuación, conecte el escáner al concentrador USB.

* El concentrador USB no está incluido en el paquete. Si utiliza un concentrador, le recomendamos emplear uno que disponga de un adaptador de potencia propio.

Paso 2. Instalación del software

1. Si los componentes USB instalados en su ordenador funcionan correctamente, el escáner será detectado automáticamente y aparecerá el cuadro de diálogo «Asistente para agregar nuevo hardware».

2. Para Windows 7:

- a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana de **Reproducción automática** que aparezca.
- b. Haga clic en el botón **Si** si aparece el diálogo del **Control de cuentas de usuario**. Después, continúe con el paso 4.

3. Para Windows 8 & Windows 10:

- a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en la notificación emergente, entonces haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana emergente. Si se pierde la notificación emergente, por favor eyectar y reinsertar el DVD-ROM de Setup/Aplicación.
- b. Haga clic en el botón **Si** si aparece el diálogo del Control de cuentas de usuario. Después, continúe con el paso 4.

4. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software necesario para el escáner USB. Si aparece la ventana del asistente, haga clic en **Siguiente**, y haga clic en **Instalar este software de controlador de todas formas** en la ventana de **Seguridad de Windows** y luego haga clic en **Finalizar** en la ventana del asistente.
5. Tras haber instalado el software, se le pedirá que realice el calibrado del escáner.



6. Inserte la hoja de calibración especial incluida con el escáner boca arriba en el alimentador de páginas del escáner.
7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la calibración.
8. Tras haber finalizado la instalación, cierre todas las aplicaciones abiertas y haga clic en el botón **Finalizar** para reiniciar su ordenador.

Atención!

- Guarde el DVD-ROM de Instalación / Aplicación para futuras reinstalaciones de controlador y software cuando sea necesario.
- Guarde la Hoja de Calibración para futuras calibraciones del escáner cuando sea necesario.

Escaneado con el DocAction

DocAction le proporciona un acceso rápido a las funciones más frecuentes de escaneado. El escaneado de documentos o imágenes en este escáner es muy fácil. Siga los pasos descritos a continuación:

1. Compruebe la configuración actual mediante la ventana de Botón de Configuración. Si fuese necesario, puede modificar la configuración de acuerdo a sus necesidades actuales. Hay dos formas de configurar o visualizar la configuración del DocAction:

- Haga doble clic en el icono en la bandeja de sistema de Windows.

- Haga clic derecho en el icono en la bandeja del sistema Windows, y después seleccione Configuración de Botón en el menú desplegable que se abre.

2. Seleccione la función deseada de la lista desplegable del Plantilla de Botón y ajuste la configuración.
3. Inserte el documento boca arriba en el escáner. Permita que el sensor detecte los bordes de su documento.
4. El escáner procederá a escanear inmediatamente y realizar la acción correspondiente a la configuración establecida en la ventana de Configuración de Botones.

Haga clic en el botón **Ayuda** en la ventana DocAction para obtener más información sobre los ajustes.

Instalando e configurando o scanner

Siga os procedimentos passo-a-passo descritos abaixo para instalar o scanner Plustek.


Passo 1. Conectar o Scanner ao Seu Computador

1. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB incluso na porta USB de seu scanner.
2. Conecte a extremidade retangular do cabo USB à porta USB na parte traseira de seu computador.
3. Se você planeja conectar seu scanner a um hub USB, certifique-se de que este esteja conectado à porta USB em seu computador. A seguir, conecte o scanner ao hub USB.

* O hub USB não é fornecido com o scanner. Se for usado um hub, recomenda-se utilizar um com adaptador externo de alimentação próprio.

Passo 2. Instalação do software

1. Se os componentes USB em seu computador estiverem funcionando corretamente, eles detectarão automaticamente o scanner, ativando o "Assistente para adicionar novo hardware".
2. **Para o Windows 7:**
 - a. Insira o DVD de instalação fornecido na unidade de DVD-ROM. Clique em **Executar install.exe** na janela **Reprodução Automática** que aparece.
 - b. Clique no botão **Sim** se aparecer o diálogo de **Controle de Conta de Usuário**. Depois disso, vá para o passo 4.
3. **Para o Windows 8 & Windows 10:**
 - a. Insira o DVD de instalação fornecido na unidade de DVD-ROM. Clique no aviso de pop-up, em seguida, clique em **Executar install.exe** na janela de pop-up. Se não encontrar o aviso de pop-up, ejetete e reinsira o DVD-ROM de Configuração/Aplicativo.
 - b. Clique no botão **Sim** se aparecer o diálogo de **Controle de Conta de Usuário**. Depois disso, vá para o passo 4.
4. Siga as instruções na tela para instalar todos os programas necessários a seu novo scanner USB. Se a janela do assistente aparecer clique **Avançar**, e clique **Instalar este software de driver mesmo assim** na janela de **Segurança do Windows** e em seguida clique **Concluir** na janela do assistente.
5. Depois de instalar o software, aparecerá um pedido para que você execute a calibração do scanner.



6. Insira a folha de calibração especial, incluída com o escâner, e com a face voltada dentro do alimentador de página do escâner.
7. Siga as instruções na tela para concluir a calibragem do scanner.
8. Depois de completar a instalação, feche todos os aplicativos abertos e clique no botão **Concluir** para reiniciar o seu computador.

Atenção




- Guarde O DVD-ROM de Instalação / Aplicativos caso seja necessário reinstalar o controlador e o software no futuro.
- Guarde a Folha de calibragem caso seja necessário calibrar o scanner no futuro.

Escaneando via do DocAction

DocAction lhe oferece acessos rápidos para as funções de escaneamento mais usadas. A digitalização de documentos ou imagens a partir deste scanner é muito fácil. Siga os passos descritos abaixo:

1. Verifique as atuais configurações olhando pela janela Configuração dos Botões. Se precisar, pode também modificar configurações para atender suas necessidades. Há duas maneiras para configurar ou visualizar as configurações de DocAction:

- Clique duas vezes no ícone na barra de tarefa do Windows.
- Um clique ou clique com o botão direito do mouse no ícone DocAction na janela de sistema Windows, e depois escolher [Configuração dos Botões] no menu que se abre.
- 2. Selecione a função desejada da drop-down lista de botão modelo e ajustar configurações.
- 3. Insira o documento com a face para cima no scanner. Por favor, permita que o sensor detecte as bordas de seu documento.
- 4. O scanner iniciará imediatamente e carregará ações correspondentes às configurações que foram feitas na janela Configuração de botões. Clique no botão Ajuda dentro da janela da Configuração dos Botões para mais informações sobre as configurações.



安裝與設定掃描器

請遵循以下描述的步驟一步一步地安裝本掃描器。


第一步 - 連接您的掃描器和電腦

1. 將USB連接線的方形接頭插入掃描器後方的USB埠。
2. 將此USB連接線另一端的長方形接頭插入電腦的USB埠。
3. 如您欲將掃描器連至USB集線器，先確認集線器已連至電腦USB埠，接著再將掃描器連接至USB集線器上。

* USB集線器並非本掃描器附件，若您有需要，請自行購置。若使用USB集線器，建議您使用有附外接電源變壓器的集線器。

第二步 - 安裝軟體

1. 假如您電腦的USB部分功能正常，電腦會自動偵測到有新的裝置連接到USB埠，螢幕上會出現「新增硬體精靈」的視窗畫面。
2. Windows 7使用者：
 - a. 請將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入光碟機內，在隨後出現的「自動播放」視窗中點擊「執行install.exe」。
 - b. 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接下來請跳至步驟4。
3. Windows 8 & Windows 10使用者：
 - a. 請將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入光碟機內，點擊彈出的通知訊息，然後在彈出的視窗中點擊執行 install.exe。如果錯過彈出的通知訊息，請退出並重新插入驅動安裝光碟。
 - b. 如果「使用者帳戶控制」對話框跳出的話，點選「是」。接下來請跳至步驟4。
4. 遵循螢幕上的指示，安裝掃描器所需的所有程式。如果精靈對話框跳出的話，按「下一步」按鈕，接著在「Windows安全性」視窗中點選「仍然安裝此驅動程式軟體」，然後在精靈對話框中按「完成」按鈕。
5. 待軟體安裝完畢後，會提示您進行掃描器校正。



6. 將隨機附贈的校正紙放入掃描器的進紙端，校正紙的印刷面要朝上。
7. 請遵循螢幕的指示完成掃描器校正。
8. 待安裝完畢後，關閉所有開啓的程式，點選「完成」按鈕重新啓動電腦。

注意

- 請將驅動安裝光碟存放妥當，以備將來您可能需要安裝驅動程式和軟體時使用。
- 請將校正紙存放妥當，以備將來您可能需要校正掃描器時使用。

用DocAction來完成掃描

DocAction讓您以最便捷的方式調用常用掃描功能。操作此掃描器進行文件或影像的掃描很容易，請參照以下操作步驟：

1. 透過「按鍵設定」視窗檢查目前的設定。如果需要，您還可以調整設定以符合您目前的要求。有兩種方法來打開和查看DocAction的設定窗口：

- 雙擊Windows系統任務欄右側的 圖示。
 - 右鍵單擊Windows系統任務欄右側的 圖示，然後由彈出的選單點選「按鍵設定...」。
 - 2. 從「套用按鍵功能樣式」下拉清單中選擇需要的功能，並調整設定。
 - 3. 將文件面朝上放入掃描器。確認您的文件碰觸掃描器上的感應器。
 - 4. 掃描器隨即開始掃描並執行您在「按鍵設定」視窗中指定的任務。
- 點擊按鍵設定視窗中的「說明」按鈕獲取更多幫助。

安装与设定扫描仪

请遵循底下描述的步骤一步一步地安装本扫描仪。

第一步 - 连接您的扫描仪和计算机

1. 将USB连接线的方形接头插入扫描仪后方的USB端口。
2. 将此USB连接线另一端的长方形接头插入计算机的USB端口。
3. 如您欲将扫描仪连至USB集线器，先确认集线器已连至计算机USB端口，接着再将扫描仪连接至USB集线器上。

* USB集线器并非本扫描仪附件，若您有需要，请自行购置。若使用USB集线器，建议您使用有附外接电源变压器的集线器。

第二步 - 安装软件

1. 假如您计算机的USB部分功能正常，计算机会自动检测到有新的设备连接到USB端口，屏幕上会出现“发现新硬件”的窗口画面。
2. Windows 7用户：
 - a. 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，在随后出现的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
 - b. 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请跳至步骤4。
3. Windows 8 & Windows 10用户：
 - a. 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，点击弹出的通知讯息，然后在弹出的窗口中点击“运行 install.exe”。如果错过弹出的通知讯息，请退出并重新插入驱动安装光盘。
 - b. 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请跳至步骤4。
4. 遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的所有程序。如果精灵对话框跳出的话，按“下一步”按钮，接着在“Windows安全”窗口中点击“始终安装此驱动程序软件”，然后在精灵对话框中按“完成”按钮。
5. 待软件安装完毕后，会提示您进行扫描仪校正。



6. 将随机附赠的校正纸放入扫描仪的进纸端，校正纸的印刷面要朝上。
7. 请遵循屏幕的指示完成扫描仪校正。
8. 待安装完毕后，关闭所有开启的程序，点击“完成”按钮重新启动计算机。

注意

- 请将驱动安装光盘存放妥当，以备将来您可能需要安装驱动程序和软件时使用。
- 请将校正纸存放妥当，以备将来您可能需要校正扫描仪时使用。

用DocAction来完成扫描

DocAction提供您最便捷的方式调常用的扫描功能。操作此扫描仪进行稿件或图像的扫描很容易。请参照如下操作步骤：

1. 通过“按键设置”窗口检查当前的设置。如果需要，您还可以调整设置以符合您的当前要求。有两种方法来打开和查看DocAction的设置窗口：

- 双击Windows系统任务栏上的 图标。
 - 右键单击Windows系统任务栏上的 图标，然后由弹出的菜单中点击“按键设置”。
 - 2. 从“按键模板”下拉列表中选择需要的功能，并调整设置。
 - 3. 将文件面朝上放入扫描仪。确认您的文件碰触扫描仪上的感应器。
 - 4. 扫描仪随即开始扫描并执行您在“按键设置”窗口中指定的任务。
- 点击“按键设置”窗口中的“帮助”按钮获取更多帮助。

تثبيت المسح الضوئي وإعدادة

الخطوة 1. توصيل المسح الضوئي بجهاز الكمبيوتر
1. قم بتوصيل الطرف المربع لكل USB المضمن بمنفذ USB في المسح الضوئي.

2. قم بتوصيل الطرف المستطيل لكل USB بمنفذ USB على ظهر جهاز الكمبيوتر.
3. إذا كنت تخطط لتوصيل المسح الضوئي بلوحة وصل USB، فتأكد من اتصال لوحة الوصل بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر. وفي الخطوة التالية، قم بتوصيل المسح الضوئي بلوحة وصل USB.
- إن محور (النقل التسلسلي العالمي) الوب اس بي USB غير متضمن مع هذا المسح الضوئي. إن كنت تقوم باستخدام محور فإنه من الأفضل القيام باستخدام المحور مع نظام طاقة خارجي.

الخطوة 2. تثبيت البرنامج
1. إذا كانت مكونات USB على جهاز الكمبيوتر تعمل بطريقة صحيحة، فستكتشف تلقائياً المسح الضوئي الذي يؤدي إلى تشغيل "Add New Hardware Wizard" (معالج إضافة الأجهزة الجديدة) أو "Found New Hardware Wizard" (معالج العثور على الأجهزة الجديدة).

2. بالنسبة إلى نظام التشغيل Windows 7
أ. أدخل قرص الإعداد/التطبيق، المرفق مع الماسحة الضوئية، في محرك الأقراص المصنوعة. انقر فوق **Run install.exe** (تشغيل) في إطار **AutoPlay** (التشغيل التلقائي).

ب. انقر فوق الزر **Yes** (نعم) في حالة إنبثق مربع حوار **User Account Control** (التحكم في مستخدم الحساب). إذا ظهر إطار معالج الالتقاء، فانقر فوق **Next** (التالي) وانقر فوق إطار **Install this driver software anyway** (تثبيت برنامج التشغيل هنا على أي حال)، ثم انقر فوق **Finish** (إنهاء) في إطار المعالج.

3. بالنسبة إلى نظام التشغيل Windows 8 & Windows 10
أ. أدخل القرص المرفق بالمسح الضوئي بالعمود في وحدة التسيير اضغط على الأيقونة في نافذة التثبيت ثم انقر تثبيت البرنامج، في حال عدم مشاهدة نافذة التثبيت الرجاء، اخرج القرص المسح واطاعة المحاولة مرة ثانية ب. اضغط على زر الموقفة، اذا ظهرت نافذة تثبيت التعل الى الخطوة رقم 4 مباشرة

4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت جميع البرامج التي يتطلبها مسح ضوئي USB الجديد الخاص بك.
* اذا ظهرت نافذة تبيته اضغط على "التالي" ثم اضغط تحميل برنامج التعريف على أي حال في نافذة "حماية ويندوز" ثم اضغط "إنهاء"

5. بعد القيام بتركيب البرنامج، سيطلب منك القيام بمعايرة المسح الضوئي.
This wizard will walk you through the steps to calibrate your scanner.



6. قم بدراج ورقة المعايرة الخاصة في (محدد الاتجاه التي) أي دف اف الخاصة بالناسح الضوئي في اتجاه السهم الذي يشير إلى زر التمسح الضوئي.
7. بعد تثبيت البرنامج، أغلق جميع التطبيقات المقترحة، ثم انقر فوق الزر FINISH (إنهاء) لإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

تنبيه

- ي في قم بالاحتفاظ بقرص الإعدادات والتطبيقات في حالة كانت هناك حاجة لإعادة تركيب قرص التشغيل والبرنامج في المستقبل.
- قم بالاحتفاظ بصفحة المعايرة في حالة كانت هناك حاجة لمعايرة الناسح الضوئي مستقبلاً.

المسح الضوئي من DocAction

تتيح لك DocAction الوصول بسرعة إلى وظائف المسح الضوئي الأكثر استخداماً. ويمكن مسح مستندات أو صور ضوئياً بمنتهى السهولة عبر هذه الماسحة الضوئية. اتبع الخطوات الموضحة في ما يلي:

- 1) تحقق من الإعدادات الحالية من خلال عرض نافذة الرلز تكسوين. وإذا لزم الأمر، فبإمكانك أيضاً تعديل إعدادات لتلبية متطلبات الحالية. وهناك طريقتان لتكوين إعدادات DocAction أو عرضها:
 - قم بالنقر المزوج على أيقونة في نظام الويندوز.
 - قم بالضغط على الزر الأيمن فوق أيقونة في نظام الويندوز ومن ثم قم باختيار تهيئة الأزرار وذلك من خلال القائمة التي تظهر.
- 2) حدد الوظيفة المطلوبة من القائمة المنسدلة الزر قالب واضبط الإعدادات.
- 3) أدخل المستند متجهاً لأعلى في الماسحة الضوئية. يرجى السماح للمستشعر باكتشاف حواف المستند.
- 4) يقوم بعد ذلك جهاز النسخ بعملية النسخ فوراً ومن ثم يقوم باتخاذ الإجراء المطلوب وفقاً للإعدادات التي قمت بها عن تهيئة الأزرار الويندوز.

قم بالضغط على زر المساعدة الموجود ضمن نافذة تهيئة الأزرار للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بالإعدادات.