

Box Contents

- Scanner
- USB Cable
- AC Adapter
- Stacker
- Quick Guide
- Setup/Application DVD-ROM (Option)*
- Calibration Sheet
- Cleansing Cloth

* If no Setup/Application DVD ROM in the box, there's a sticker with download link/QR Code on the scanner.

Installation and Setup

Step 1. Connecting the Scanner to Your Computer

- Plug the AC adapter into the scanner's power receptor
- Plug the other end of the AC adapter into a standard AC power outlet.
- Plug the square end of the included USB cable to the USB port
- Plug the rectangular end of the USB cable to an available USB port on your computer.
- If you plan to connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.

Step 2. Installing the Software

- Switch on the scanner power from the rear of the scanner.
- If the USB components on your computer are functioning correctly, they will automatically detect the scanner causing the **Add New Hardware Wizard** or **Found New Hardware Wizard** to be launched.

If your computer is off when the scanner is connected, the "Add New Hardware Wizard" message will not be displayed until the computer is on and Windows starts.

- For Windows 7:
When the Setup/Application DVD is for several scanner models
a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Follow the instructions in the pop-up installation message.
c. In the **Device Manager** window, right-click on this scanner under **Other devices** and select **Update Driver Software** from the pop-up menu. Click **Browse my computer for driver software** in the window that appears, and click the **Browse** button.
d. In the **Browse For Folder** window, select the folder or the DVD-ROM drive that contains this scanner's driver and click the **OK** button to return to the previous screen. Click the **Next** button and click **Install this driver software anyway** if the **Windows Security** window appears. Afterwards, please skip to procedure 5.

When the Setup/Application DVD is for one scanner model
a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.

- Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 5.
- For Windows 8 / 10 / 11:
a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application DVD-ROM.
b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up.
5. Follow the on-screen instructions to install all software that your new scanner requires. If the pop-up wizard window appears click **Next**, and click **Install this driver software anyway** in the **Windows Security** window then click **Finish** in the wizard window.
6. After the software is installed, you will be prompted to perform the scanner calibration. If you are not prompted to perform the scanner calibration, please skip to procedure 9.
7. Insert the special calibration sheet into the ADF of the scanner, with arrows toward the scanner buttons.
8. Follow the on-screen instructions to complete the scanner calibration. After the calibration is complete, click **OK** and then click **Finish**.
9. After the installation is complete, close all open applications and click the **Finish** button to restart your computer.

• Save the Setup/Application DVD in case you need to reinstall the driver and software in the future.
• Save the Calibration Sheet in case you need to calibrate the scanner in the future.

Step 3. Install the Stacker

- Insert the tabs on the stacker onto their slots on the scanner.

The installation of stacker is optional, if you have limited desktop space.

Lieferumfang

- Scanner
- USB-Anschlusskabel
- Netzteil
- Papierhalter
- Wegweiser
- Programm und Treiber DVD-ROM (Optional)*
- Kalibrierungs-Blatt
- Reinigungstuch

* Falls keine Programm- und Treiber-DVD-ROM im Paket enthalten ist, befindet sich ein Aufkleber mit einem Download-Link/QR-Code auf dem Scanner.

Scanner installieren und einrichten

- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss am Scanner
- Schließen Sie das andere Ende des Netzteil an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
- Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des PC.
- Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers.
- Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole anschließen möchten, achten Sie darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schließen Sie dann den Scanner an die USB-Konsole.

Schritt 2. Software installieren

- Schalten Sie den Scanner an seiner Rückseite ein.
- Wenn die USB-Komponenten Ihres Computers einwandfrei funktionieren, wird der Scanner automatisch erkannt und der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware gestartet.

- Unter Windows 7
Wenn die Programm- und Treiber-DVD-ROM für mehrere Scannermodelle ist
a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Folgen Sie den Installationsanweisungen der Pop-up Nachricht.
- Klicken Sie im **Geräte-Manager** Fenster unter **Andere Geräte** mit der rechten Maustaste auf den Scanner und wählen Sie **Treibersoftware aktualisieren** aus dem Pop-up Menü. Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen** und klicken Sie die **Durchsuchen** Schaltfläche.
- Wählen Sie im Fenster **Ordner** suchen den Ordner oder das DVD-ROM-Laufwerk, der den Scannertreiber enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 5 fort.

- Wenn die Programm- und Treiber-DVD-ROM nur für ein Scannermodell ist
a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe** ausführen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 5 fort.

- Unter Windows 8 / 10 / 11:
a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf die Pop-up-Benachrichtigung und im anschließenden Pop-up-Fenster auf **Install.exe** ausführen. Wenn Sie die Pop-up-Benachrichtigung verpassen, werfen Sie bitte die Programm- und Treiber-DVD-ROM aus und wieder ein.
b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte.
5. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren neuen USB-Scanner den Anweisungen am Bildschirm. Sollte der Pop-up Assistent auftauchen, klicken Sie auf **Weiter** und klicken Sie im Fenster **Windows-Sicherheit** auf **Diese Treibersoftware trotzdem installieren**. Klicken Sie dann im Pop-up Assistenten auf **Fertig stellen**.

- Nach Installation der Software werden Sie dazu aufgefordert, die Kalibrierung des Scanners durchzuführen. Wenn Sie nicht zur Kalibrierung des Scanners aufgefordert werden, fahren Sie bitte mit Schritt 9 fort.
- Legen Sie das Kalibrierungs-Blatt in den Papiereinzug, mit den Pfeilen in Richtung Bedienfeld des Scanners.
- Folgen Sie zum Kalibrieren des Scanners den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem die Kalibrierung beendet ist, klicken Sie **OK** und anschließend **Abbrechen**.

- Schließen Sie nach Installation alle offenen Anwendungen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um Ihren Computer jetzt neu zu starten.

- Bewahren Sie die Programm und Treiber DVD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen.
- Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt für den Fall auf, dass Sie den Scanner erneut kalibrieren müssen.

Schritt 3. Installieren des Papierstaplers

- Führen Sie die Laschen des Staplers in die Schlitzte am Scanner.

Als Alternative müssen Sie den Stapler nicht installieren, wenn Sie nur begrenzten Platz auf dem Tisch haben.

Contenu de l'Emballage

- Scanner
- Câble USB
- Transformateur
- Bac décaléur
- Guide rapide
- DVD-ROM d'Installation (Option)*
- Feuille d'étalonnage
- Linge douce de nettoyage

* Si aucun DVD-ROM d'installation n'est inclus dans la boîte, il y a un autocollant avec un lien de téléchargement/QR Code sur le scanner.

Scanner installieren und einrichten

- Connecter le Scanner à Votre Ordinateur
1. Branchez le transformateur au connecteur d'alimentation du scanner
- Branchez l'adaptateur de courant à une prise de courant alternatif.
- Branchez la partie carrée du câble USB dans le port USB
- Branchez la partie rectangulaire du câble USB à un port disponible sur votre ordinateur.
- Si vous pensez connecter votre scanner à un hub USB, assurez-vous que ce hub USB est connecté à un port de votre ordinateur. Ensuite, connectez le scanner au hub USB.

Étape 2. Installer le Logiciel

- Allumez le scanner à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de scanner.
- Si les composants USB de votre ordinateur fonctionnent correctement, ils détecteront automatiquement le scanner lançant ainsi le "Assistant d'installation d'un périphérique" ou le "Ajust de nouveau matériel".

Si votre ordinateur est éteint lorsque le scanner est connecté, le message "Assistant d'installation d'un périphérique" ne s'affichera pas jusqu'à ce que l'ordinateur soit en marche et que Windows démarre.

- Pour Windows 7
Quand le DVD-ROM d'installation est pour plusieurs modèles de scanner
a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez **Exécuter install.exe** dans la fenêtre **Exécution automatique**.

- Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Suivez les instructions du message d'installation officiel.
- Dans la fenêtre du **Gestionnaire de périphériques**, cliquez-droit sur le scanner sous la rubrique **Autres périphériques** et sélectionnez **Mettre à jour le pilote logiciel** depuis le menu déroulant. Cliquez sur **Rechercher un pilote sur mon ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît, et cliquez sur le bouton **Parcourir**.
- Dans la fenêtre **Rechercher un dossier**, sélectionnez le dossier ou votre lecteur de DVD-ROM contenant le pilote du scanner et cliquez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent. Cliquez sur le bouton **Suivant** et cliquez sur **Installer ce pilote quand même** si la fenêtre de **Sécurité de Windows** apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 5.

Quand le DVD-ROM d'installation est pour un modèle de scanner
a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez **Exécuter install.exe** dans la fenêtre **Exécution automatique**.

- Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Ensuite, veuillez passer à l'étape 5.
- Pour Windows 8 / 10 / 11:
a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez sur la notification qui s'affiche, cliquez ensuite sur **Exécuter install.exe** dans la fenêtre contextuelle. Si vous manquez la notification, veuillez éjecter puis réinsérer le DVD-ROM Configuration/Application.
- Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche.
- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer tous les logiciels nécessaires à votre nouveau scanner USB. Si la fenêtre de l'assistant s'affiche, cliquez sur **Terminer** dans la fenêtre de ce logiciel de toute façon dans la fenêtre de **Sécurité de Windows**, puis cliquez sur **Installer ce pilote quand même** si la fenêtre de **Sécurité de Windows** apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 9.
- Chargez la feuille d'étalonnage dans l'ADF, les flèches vers les boutons du scanner.
- Placez la feuille d'étalonnage dans l'ADF, les flèches vers le bouton **OK** et ensuite cliquez sur **Annuler**.
- Une fois l'installation terminée, fermez toutes les applications ouvertes puis cliquez sur le bouton **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.

- Sauvegarder le DVD-ROM installation/application au cas où vous devriez réinstaller le gestionnaire et le logiciel à l'avenir.
- Sauver la Feuille d'étalonnage au cas où vous devriez calibrer le scanner à l'avenir.

Étape 3. Installation du bac décaléur

- Insérez les attaches du bac décaléur dans leurs supports sur le scanner.

L'installation de ce bac n'est pas nécessaire. Si vous avez un espace de bureau limité.

Information

Contenuto della confezione

- Scanner
- Cavo USB
- Adattatore di rete AC
- Raccoglitore originali
- Guida rapida
- DVD-ROM Setup/Applicazioni (Opzionale)*
- Foglio di taratura
- Panno detergente

* Se il DVD-ROM di configurazione/applicazione non è presente nella confezione, c'è un adesivo con il link di download/QR Code sullo scanner.

Installazione e configurazione

Fase 1. Collegamento dello scanner Genius ColorPage al computer

- Collegare il trasformatore alla presa elettrica dello scanner.
- Inserire l'altra estremità dell'adattatore CA in una presa di rete standard CA.
- Inserire l'estremità quadrata del cavo USB incluso nella porta USB sul retro dello scanner.
- Connettere l'estremità rettangolare del cavo USB alla porta USB sul retro del computer.
- Se si è deciso di connettere lo scanner a un hub USB, accertarsi che questo sia connesso alla porta USB del proprio computer. Quindi connettere lo scanner all'hub USB.

Fase 2. Installazione del software

- Allunze lo scanner dalla parte posteriore.
- Se i componenti USB sul vostro computer stanno funzionando correttamente, rileveranno automaticamente un nuovo dispositivo connesso alla porta USB e sullo schermo apparirà questa finestra.

Se il computer era spento quando è stato effettuato il collegamento dello scanner, il seguente messaggio apparirà quando si accenderà il computer e si avvierà Windows.

- Per Windows 7:
Se il DVD-ROM Setup/Applicazioni è per diversi modelli di scanner
a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic su **Esecuzione di install.exe** nel finestra **AutoPlay**.

- Fare clic sul pulsante **Sì** se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. Seguire le istruzioni presentate nel messaggio della finestra di dialogo.
- Nella finestra **Gestione dispositivi**, fare clic con il tasto destro su questo scanner in **Altri dispositivi** e selezionare **Aggiornamento software driver** dal menu pop-up. Fare clic su **Cerca il software del driver nel computer** nella finestra visualizzata, e fare clic sul pulsante **Sfoglia**.
- Nella finestra **Cerca cartella**, selezionare la cartella o unità DVD-ROM che contiene il driver dello scanner e fare clic sul pulsante **OK** per tornare alla schermata precedente. Fare clic sul pulsante **Avanti** e fare clic su **Installa il software del driver** se viene visualizzata la finestra **Sicurezza di Windows**. In seguito andare al passaggio 5.

Se il DVD-ROM Setup/Applicazioni è per un solo modello di scanner
a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic su **Esecuzione di install.exe** nel finestra **AutoPlay**.

- Fare clic sul pulsante **Sì** button se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. In seguito andare al passaggio 5.
- Per Windows 8 / 10 / 11:
a. Fare clic sulla notifica, quindi fare clic su **Esegui install.exe** nella finestra a comparsa. Se si perde la notifica, estrarre e reinserire il DVD-ROM Setup/Application.
- Fare clic sul pulsante **Sì** button se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per installare tutto il software necessario allo scanner USB. Se viene visualizzata la finestra con la procedura guidata, fare clic su **Avanti**, e quindi fare clic su **Installa il software del driver** nella finestra **Sicurezza di Windows** e quindi fare clic su **Fine** nella finestra della procedura guidata.
- Una volta installato il software, verrà chiesto di eseguire la calibrazione dello scanner. Se non viene richiesto di eseguire la calibrazione dello scanner, passare alla procedura 9.
- Inserire il foglio di calibrazione speciale nell'ADF dello scanner, con le frecce rivolte verso i tasti.
- Per completare la taratura dello scanner, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Una volta terminata la calibrazione, fare clic su **OK**, quindi su **Fine**.
- Una volta terminata l'installazione, chiudere tutte le applicazioni aperte e fare clic sul pulsante **Fine** per riavviare il computer.

• Conservare il DVD-ROM Configurazione / Applicazione qualora fosse necessario reinstallare il driver e il software in futuro.
• Conservare il Foglio per la calibrazione qualora fosse necessario eseguire la calibrazione dello scanner in futuro.

Fase 3. Installare il Raccoglitore originali

- Inserire le linguette del raccoglitore nei rispettivi fori sullo scanner.

L'installazione del raccoglitore è opzionale, nel caso ci sia poco spazio a disposizione sulla scrivania.

Informazioni

Contenido del paquete

- Escáner
- Cable USB
- Adaptador AC
- Apilador
- Guía rápida
- DVD-ROM de instalación (Opción)*
- Foja de calibración
- Paño de limpieza

* Si no hay DVD-ROM de instalación en la caja, hay una pegatina con enlace de descarga/código QR en el escáner.

Instalación y configuración

Paso 1. Conexión del escáner al ordenador

- Enchufe el adaptador AC en el receptor de alimentación del escáner.
- Enchufe el otro extremo del adaptador AC a una toma de alimentación AC estándar.
- Conecte el terminal cuadrado del cable USB incluido al puerto USB situado en la parte posterior del escáner.
- Conecte el extremo rectangular del cable USB a un puerto USB disponible en su ordenador.
- Si va a conectar el escáner a un concentrador USB, compruebe que el concentrador está correctamente conectado al PC. A continuación, conecte el escáner al concentrador USB.

Paso 2. Instalación del software

- Pulse el interruptor de conexión del escáner situado en la parte posterior.
- Si los componentes USB instalados en su ordenador funcionan correctamente, el escáner será detectado automáticamente y aparecerá el cuadro de diálogo "Asistente para agregar nuevo hardware".

Si su ordenador se encuentra desconectado mientras el escáner está conectado, el mensaje "Instale el nuevo hardware" no aparecerá hasta que conecte el ordenador e inicie Windows.

- Para Windows 7:
Cuando el DVD-ROM de instalación es para varios modelos de escáner
a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana de **Reproducción automática** que aparece.

- Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo de **Control de cuentas de usuario**. Siga las instrucciones del mensaje de instalación.
- En la ventana **Administrador de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en este escáner que está en **Otros dispositivos** y seleccione **Actualizar software de controlador** del menú desplegable. Haga clic en **Buscar software de controlador en el equipo** en la ventana que aparece y haga clic en el botón **Examinar**.
- En la ventana **Buscar carpeta**, seleccione la carpeta o la unidad de DVD-ROM que contenga el controlador de este escáner y haga clic en el botón **Aceptar** para volver a la pantalla anterior. Haga clic en el botón **Siguiente** y haga clic en **Instalar este software de controlador de todas formas** si aparece la ventana de **Seguridad de Windows**. Después, continúe con el paso 5.

Quando el DVD-ROM de instalación es para un modelo de escáner
a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana de **Reproducción automática** que aparece.

- Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo del **Control de cuentas de usuario**. Después, continúe con el paso 5.
- Para Windows 8 / 10 / 11:
a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en la notificación emergente, entonces haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana emergente. Si se pierde la notificación emergente, por favor eyectar y reinsertar el DVD-ROM de Setup/ Aplicación.
- Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo del **Control de cuentas de usuario**.
- Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software necesario para el escáner USB. Si aparece la ventana del asistente, haga clic en **Siguiente**, y haga clic en **Instalar este software de controlador de todas formas** en la ventana de **Seguridad de Windows** y luego haga clic en **Finalizar** en la ventana del asistente.
- Tras haber instalado el software, se le pedirá que realice el calibrado del escáner. Si no se le pide que realice la calibración del escáner, pase al procedimiento 9.
- Inserte la hoja especial de calibración en el ADF del escáner, con las flechas dirigidas hacia los botones del escáner.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la calibración. Una vez que la calibración se haya completado, haga clic en **OK** y en **Finalizar**.
- Tras haber finalizado la instalación, cierre todas las aplicaciones abiertas y haga clic en el botón **Finalizar** para reiniciar su ordenador.

• Guarde el DVD-ROM de Instalación / Aplicación para futuras reinstalaciones de controlador y software cuando sea necesario.
• Guarde la Hoja de Calibración para futuras calibraciones del escáner cuando sea necesario.

Paso 3. Instale la Apilador

- Inserte las lengüetas del depósito en las ranuras correspondientes del escáner.

La instalación del depósito es opcional, dependiendo del espacio disponible en su escritorio.

Información

Conteúdo da Embalagem

- Scanner
- Cabo USB
- Adaptador AC
- Tabuleiro
- Guia rápido de instalação
- O DVD-ROM de instalação / Aplicativos (Opção)*
- Folha de calibragem
- Pano de Limpeza

* Se não houver DVD-ROM de Instalação / Aplicativos na caixa, há um adesivo com link de download/QR Code no scanner.

Instalação e Configuração

Passo 1. Conexão do scanner a seu computador

- Conecte o adaptador ao receptor de energia do scanner.
- Conecte a outra porta do adaptador AC em uma tomada elétrica AC padrão.
- Conecte a extremidade quadrada do cabo USB incluso na porta USB na parte traseira do scanner.
- Conecte o extremo retangular do cabo USB para uma porta USB disponível no seu computador.
- Se você planeja conectar seu scanner a um hub USB, certifique-se de que este esteja conectado à porta USB em seu computador. A seguir, conecte o scanner ao hub USB.

Passo 2. Instalação do software

- Ligue a energia do scanner na parte traseira.
- Se os componentes USB em seu computador estiverem funcionando corretamente, eles detectarão automaticamente o scanner, ativando o "Assistente para adicionar novo hardware".

Se seu computador estava desligado quando você conectou o scanner, a mensagem "Assistente para adicionar novo hardware" será exibida na próxima vez que o Windows iniciar.

- Para o Windows 7:
Quando o DVD-ROM de Instalação / Aplicativos for para diversos modelos de escâner
a. Insira o DVD de instalação fornecido na unidade de DVD-ROM. Clique **Executar install.exe** na janela **Reprodução Automática** que aparece.

- Clique no botão **Sim** se aparecer o diálogo de **Controle de Conta de Usuário**. Siga as instruções na mensagem de instalação exibida.
- Na janela **Gerenciador de Dispositivos**, clique a direita neste escâner sob o item **Outros dispositivos** e seleccione **Atualizar Driver** a partir do menu suspenso.
- Na janela **Procurar software de driver no computador** na janela que aparece, e clique no botão **Procurar**.
- Na janela **Procurar Pasta**, selecione a pasta ou unidade de DVD-ROM que contém este driver do escâner e clique no botão **OK** para retornar à tela anterior. Clique no botão **Avançar** e clique **Instalar este software de driver mesmo assim** se a janela **Segurança do Windows** aparecer. Depois disso, vá para o passo 5.

Quando o O DVD-ROM de Instalação / Aplicativos for para um modelo de escâner
a. Insira o DVD de instalação fornecido na unidade de DVD-ROM. Clique **Executar install.exe** na janela **Reprodução Automática** que aparece.

- Clique no botão **Sim** se aparecer o diálogo de **Controle de Conta de Usuário**. Depois disso, vá para o passo 5.
- Para o Windows 8 / 10 / 11:
a. Insira o DVD de instalação fornecido na unidade de DVD-ROM. Clique no aviso de pop-up, em seguida, clique em **Executar install.exe** na janela de pop-up. Se não encontrar o aviso de pop-up, ejetar e reinsira o DVD-ROM de Configuração/Applicativo.
- Clique no botão **Sim** se aparecer o diálogo de **Controle de Conta de Usuário**.
- Siga as instruções na tela para instalar todos os programas necessários a seu novo scanner USB. Se a janela do assistente aparecer clique **Avançar**, e clique **Instalar este software de driver mesmo assim** na janela de **Segurança do Windows** e em seguida clique **Concluir** na janela do assistente.
- Depois de instalar o software, aparecerá um pedido para que você execute a calibração do scanner. Se você não estiver pronto para executar calibragem do scanner, vá para o passo 9.
- Insira a folha de calibração no ADF do scanner, com setas indicando em direção aos botões do scanner.
- Segue as instruções on screen (na tela) para concluir a calibração do scanner. Depois da calibração concluída, clique no **OK** e em seguida clique em **Concluir**.
- Depois de completar a instalação, feche todos os aplicativos abertos e clique no botão **Concluir** para reiniciar o seu computador.

• Guarde O DVD-ROM de Instalação / Aplicativos caso seja necessário reinstalar o controlador e o software no futuro.
• Guarde a Folha de calibragem caso seja necessário calibrar o scanner no futuro.

Passo 3. Instalar as tabuleira

- Inserir as abas da bandeja de saída nas ranhuras do scanner.

A instalação da bandeja de saída é opcional. Se você possui um espaço limitado.

Informação

Zawartość opakowania

- Skaner
- Kabel USB
- Zasilacz AC
- Taca odbiorcza
- Niniejsza instrukcja
- Płyta DVD ze sterownikami i aplikacjami (Opcja)*
- Arkusz kalibracyjny
- Sciereczka czyszcząca

* Jeśli w pudełku nie ma płyty DVD ze sterownikami i aplikacjami, na skanerze znajduje się naklejka z linkiem do pobrania/kodem QR.

Instalacja skanera

Krok 1. Podłączanie skanera do komputera

- Podłącz zasilacz do gniazda w skanerze.
- Podłącz zasilacz do gniazdka zasilającego.
- Podłącz kwadratową wtyczkę dołączonego kabla USB do portu USB skanera.
- Podłącz prostokątną wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB komputera.
- Jeśli planujesz podłączyć skaner przez koncentrator USB upewnij się, że jest on podłączony do portu USB komputera a następnie podłącz do wolnego skaner.

Krok 2. Instalacja oprogramowania

- Włącz skaner używając przycisku znajdującego się z tyłu obudowy.
- Jeśli USB w twoim komputerze działa poprawnie skaner zostanie automatycznie wykryty i pojawi się okno **Kreator dodawania nowego sprzętu** lub **Kreator znajdowania nowego sprzętu**.

Jeśli podczas podłączania skanera komputer jest wyłączony żaden komunikat się nie pojawi. Odpowiedni kreator uruchomi się dopiero po włączeniu komputera i załadowaniu systemu Windows.

- Dla Windows 7:
Gdy płyta DVD ze sterownikami i aplikacjami jest przeznaczona dla różnych modeli skanera
a. Włóż płytę DVD, dołączoną do skanera do napędu DVD w komputerze. Kliknij **Uruchom: install.exe** w oknie **Autoodtworzenie**, które zostanie wyświetlone.

- Kliknij przycisk **Tak**, jeśli wyświetli się okno dialogowe **Kontrola konta użytkownika**. Wykonuj instrukcje w wyskakującym oknie z komunikatem o instalacji.
- W oknie **Menedżer urządzeń**, kliknij prawym klawiszem myszy ten skaner w pozycji **Inne urządzenia** i wybierz **Aktualizuj oprogramowanie sterownika** z menu wyskakującego. Kliknij **Przejdź do mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika** w oknie, które zostanie wyświetlone, i kliknij przycisk **Przejdź**.
- W oknie **Przebieganie w poszukiwaniu folderu**, wybierz folder lub napęd DVD-ROM zawierający sterownik tego skanera i kliknij przycisk **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Kliknij przycisk **Dalej** i kliknij **Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to**, jeśli wyświetli się okno **Z**

